


# PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY IV-IV'

O-4 <sup>IV'</sup>  
274.93

m n.p.m.

m n.p.m.

Skala  
1:  $\frac{500}{100}$



		Dokumentacja geotechniczna oceniająca warunki gruntowo-wodne terenów nasypowych we wsi Skrzyszów		Zał.Nr 4.4
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny IV-IV' Skala 1: $\frac{500}{100}$
Opracował	06.2012	mgr inż. Jolanta Górnik		
Weryfikował	06.2012	mgr inż. Katarzyna Kręcisz		