


PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY VI-VI'



		Dokumentacja geotechniczna oceniająca warunki gruntowo-wodne terenów nasypowych we wsi Skrzyszów		Zał.Nr 4.6
	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny VI-VI'
Opracował	06.2012	mgr inż. Jolanta Górnik		
Weryfikował	06.2012	mgr inż. Katarzyna Kręcisz		
				Skala 1: $\frac{500}{100}$