

Miejscowość: Skrzyszów
 Gmina: Godów
 Powiat: wodzisławski
 Województwo: śląskie

 Obiekt: tereny nasypowe
 Nadzór geologiczny: mgr inż. Katarzyna Kręcisz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 266.24 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2012-05

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasyp			0.40	Nasyp (Glina pylasta, Glina piaszczysta, Piasek gliniasty, fragmenty Cegieł, fragmenty drewna), ciemnożółto-brunatny	N(Gπ, Gp, Pg, fr. Cg, fr. dr.)		1/1	tpl			
		Nasyp			1.40	Nasyp (Glina pylasta, Glina piaszczysta, Piasek gliniasty, fragmenty Cegieł, fragmenty drewna), ciemnożółto-brunatny							
		Czwartorzęd			2.00	Glina pylasta, żółto-ciemnobrązowa	Gπ	w	3/2	pl		0,30	C3
		Czwartorzęd			2.50	Glina pylasta, żółto-ciemnobrązowa							
					3.00	Glina pylasta, żółto-ciemnobrązowa							
					3.80	Glina pylasta, brunatno-żółta							
					4.50	Glina pylasta, brunatno-żółta							
					5.50	Glina pylasta, brunatno-żółta							
					6.50	Glina pylasta, brunatno-żółta							
					7.50	Glina pylasta, brunatno-żółta							
					8.50	Glina pylasta, brunatno-żółta							
					9.00								